

COMMISSIONE SPORTIVA AUTOMOBILISTICA ITALIANA

Federazione Italiana Karting
 SCHEDA DI OMOLOGAZIONE TELAIO


Classe 60 cc.

N. di omologazione CSAI 20.01.98



Costruttore	GOLD KART S.R.L
Modello	HURRICANE /2
Durata dell'omologazione	1998 / 2003
Numero di pagine	3

Foto del telaio visto dall'alto



Timbro e firma del Costruttore

GOLD KART S.R.L
 Via S. Quirico, 9
 37060 SONA (Verona)
 Tel. 045/6081444 - Fax 045/6080675
 Partita IVA 0256651 023 ?

Timbro e Firma della CSAI



data MARZO 1998

Foto del sistema di fissaggio del fusello

di fronte

dall'alto



Foto della placca di omologazione



A handwritten signature in the bottom right corner of the page.

n: di omologazione CSAI/20/01/98

Cl. 60 cc.

CARATTERISTICHE

- Disegno della scocca e dimensioni : quelli stabiliti dalla CSAI
- Larghezza fuori tutto : mm. 1.100
- Assale : Ø 25
- Cuscinetti sull'assale : max 2.
- Fuselli ad attacchi fissi.
- Tubi : Ø 28 (tolleranza ± 0,2), spessore libero.
- Tubo supporto piantone : diametro Ø 20.
- Attacchi sedile : 2 fissi sul tubo A e 2 mobili sul tubo B.
- Freni a funzionamento esclusivamente meccanico agente soltanto sulle ruote post.
- Serbatoio : ferme restando le altre prescrizioni dell'art. 5.13, Cap. 2° del Regolamento Tecnico Nazionale, il serbatoio (uno) deve avere una capacità minima di 3 litri e deve poggiare sul pianale del telaio.
- Materiali :
 - assale : materiale magnetico a barra piena, monopezzo;
 - tubi : è escluso l'uso del titanio, del magnesio (e sue leghe) e delle fibre nobili (carbonio, klevlar, ecc.);
 - disco freno : acciaio magnetico e/o ghisa.

- Cerchi (indicare le seguenti misure):

	diámetro	gola	larghezza massima
- anteriori	136,5	105	115 mm
- posteriori	136,5	117,5	150 mm

- Tolleranze:
- lineari ± 0 mm
 - angolari ± 1°


GOLD KART SRL.
 Via S. Quirico, 9
 37060 SOMA (Verona)
 Tel. 045/6081444 - Fax 045/6080633
 Partita IVA 02566510232

COMMISSIONE SPORTIVA AUTOMOBILISTICA ITALIANA
FEDERAZIONE ITALIANA KARTING


ESTENSIONE DI OMOLOGAZIONE TELAIO CL. 60 CC. (1998 - 2002)
MARCA: GOLD KART MODELLO: HURRY ANER N. OMOL. CSAI: 20/01/98

1) FOTOGRAFIE DEL TELAIO (SENZA LE CARENATURE FRONTALI E LATERALI)


1 - A) ANTERIORE




1 - B) POSTERIORE



1 - C) LATERALE DX



1 - D) LATERALE SX



2) SCOCCA

2 - A) DISTANZA TRA IL CENTRO ASSALE ED
IL TUBO DELLA SCOCCA (PARTE INFERIORE): MM 105 (TOLLERANZA +/- 2 MM.)

TIMBRO E FIRMA DEL COSTRUTTORE
GOLDKART SRL.

TIMBRO E FIRMA DELLA CSAI

